



POSICION PARA EL CORRECTO ATURDIMIENTO OVINO/CAPRINO Y SELECCIÓN ADECUADA DEL CARTUCHO



POSICION CORRECTA DE DISPARO

Signos de aturdimiento efectivo.

- Colapso inmediato
- Ausencia de respiracion ritmica
- Ausencia de reflejos en la cornea
- Mandibula relajada
- Pérdida de la lengua

Buenas practicas.

- Asegurese siempre que su herramienta de aturdimiento 'CASH' se encuentra en buenas condiciones de uso
- Limpie y mantenga las herramientas despues de su uso
- Reemplace los componentes desgastados antes de su reutilizacion
- Los cacheteros precisan de mas mantenimiento si utiliza detonadores mas potentes de los necesario

HERRAMIENTAS Y CARTUCHOS SUGERIDOS			
	CASH SPECIAL KNOCKER	,22 CASH SPECIAL	,22 CASH MAGNUM
			
Lechal	DETONADOR MARRON	DETONADOR MARRON	DETONADOR MARRON
Pascual		DETONADOR ROSA	DETONADOR ROSA
Ovejas		DETONADOR ROSA	DETONADOR ROSA
Carneros		DETONADOR MORADO	DETONADOR MORADO
Cabras		DETONADOR MORADO	DETONADOR MORADO